

ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI COLONESTI
NR. 1599 / 18.04.2018

REFERAT

Cu privire la necesitatea incheierii unui Protocol de colaborare intre Primaria com. Colonesti si Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea pentru realizarea de lucrari de limitare a efectelor negative asupra riveranilor si a constructiilor hidrotehnice

Avand in vedere faptul ca in data de 12-13 martie 2017 au avut loc revarsare a raului Vedita in zona satelor Maruntei si Guiesti datorita precipitatiilor abundente si colmatarii Comisia numita prin ordinul Prefectului nr. 11/2017 s-a deplasat la fata locului si a constatat ca pagubele sunt in valoare de 300 000 lei, consemnate in procesul verbal nr. 19293/16.03.2016 al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.

In fiecare an localitatea noastra este inundata, raul Vedita iesind din matca cu o frecventa de 2-3 revarsari /an, am facut numeroase adrese catre Ministerul Apelor si Padurilor, adresate personal domnului Ministru pentru alocarea de fonduri catre ABA Arges Vedea de fonduri pentru a putea interveni in zona localitatii noastre pentru decolmatarea zonei, de unde am primit raspuns ca ca investitia de regularizare a paraului este in faza de Nota de Fundamentare si ca vor lua masuri pentru promovarea proiectului, lucru ce- intelegem ca este de foarte mare durata.

Am repetat adresa catre minister prin care am solicitat efectuarea unui dig de protectie in zona satelor Maruntei si Guiesti pana la realizarea investitiei de regularizare a raului Vedita si nu am primit raspuns.

Primarul localitatii raspunde de gestionarea situatiilor de urgenta, iar consiliul local asigura competentelor sale cadrul legal pentru furnizarea serviciilor catre populatie printre care si a situatiilor de urgenta.

Cursul de apa Vedita este in administrarea ABA Arges Vedea, iar noi ca institutie nu putem sa intervenim cu mijloace proprii, este necesar incheierii unui protocol de colaborare intre aceste dou institutii in vederea realizarii de lucrari de decolmatate, fiecare parte sa contribuie cu utilaje, combustibil si alte mijloace ce se impun incat sa se realizeze decolmatarea in zona satelor Maruntei- Guiesti de la podul situat pe DC 165 pana la extremitatea estica a satului Guiesti.

VICEPRIMAR
Burducel Constantin

